

## 城管部门启动防汛应急预案

## 全力保障市民出行安全

本报讯(记者 任晓明 司勇) 5月25日,面对新一轮强降雨来袭,市城管部门通过人工清捞雨水杂物、全面开启排水口、加大沟渠疏排力度等方式,紧盯下穿通道、低洼易涝区域等薄弱环节,强化值守巡查,做好应急抽排工作,全力保障城市运行和市民出行安全。

接到降雨预警后,市城管市政部门立即启动防汛应急预案,5月24日夜,防汛人员与抢险设备便已集结到位。工作人员下沉低洼路段、下穿通道、桥梁边坡等重点区域,冒雨清理雨水口杂物淤泥,疏通排水管道,加快

路面积水排出。同时,安排专人在积水路段值守,引导车辆行人安全通行,防范涉水安全隐患。

市城管排水部门冒雨坚守岗位,实时监测汇水、进水量变化,根据水情适时启动水泵抽排,及时清渣捞物,全力保障进水通畅;各污水处理厂加大污水处理量,严格把控处理标准,确保污水达标排放;增加池渠设施巡检频次,安排专人紧盯水位变化,全程保障各类设施设备正常运行。

市城管指挥中心严格执行24小时值班制度,重点关注雨量、重点路段实时监控和易积水点位等信息,发现雨

情积水,第一时间由城管信息化平台受理派单,同时,信息采集人员下沉网格开展巡检,聚焦关键区域,细致排查,及时上报巡查发现的问题,准确派遣相关责任单位处置。

在降雨前,环卫部门提前部署人员开展道路排水设施巡查清理,全力保障排水畅通和市民出行安全。为落实好雨季环卫保障,环卫部门密切关注雨情变化,严格落实雨天作业规范。在雨天期间,一律停止洒水及机械化冲洗作业,避免雨天路滑带来安全隐患,做到科学调度、精准施策。雨势停歇后,环卫部门第一时间转换作业模式,组织高

压水车对路面淤积泥沙进行冲刷,随后人工保洁迅速跟进,与机械清扫车辆紧密配合,实现主次干道深度清洁,快速恢复路面本色。降雨期间,环卫部门职工始终坚守一线、连续奋战,用“环卫速度”擦亮城市容颜。后续,环卫部门将持续紧盯天气情况,细化雨天保洁举措及雨后清淤保洁,维护城市市容环境整洁有序。

市城管照明部门对易积水路段、下穿通道等重点区域开展实时动态监控,全面加强巡视频次,对主次干道、“三圈”道路及周边开展排查,逐一检修灯杆灯具、供电线路、检查井等设施。

## 更换断裂落水管

本报讯(记者 韩睿 文/摄) 5月25日上午,柏板乡岗北村网格员在巡查中发现村内戏台后方落水管断裂,雨水冲刷墙体、地基积水严重,迅速上报。经紧急抢修,破损管道被更换,积水顺利排出,及时消除了险情。

当日上午大雨滂沱,网格员康丽冒雨巡查至村戏台后方时,发现墙面被雨水大面积浸湿,墙根处积水严重。经仔细检查,原来是戏台外墙上的落水管中间部位断裂,雨水顺着断口直接冲刷墙体,导致墙面受潮,大量积

水淤积在管道下方,无法排入排水系统。若不及时处理,雨水将持续渗透墙体和地基,极易引发墙体开裂、地基下沉,甚至导致戏台整体下陷。

发现险情后,康丽立即上报村综治中心,并协调村委会派维修人员到场处置。维修人员冒雨赶到现场,迅速更换破损管道、疏通排水通道。抢修过程中,康丽与村干部一同在现场维护秩序,主动为维修人员撑伞挡雨。经过一个多小时的紧张施工,落水管恢复正常,积水排出,安全隐患彻底消除。



## 防水堵漏消隐患

本报讯(记者 周利芳) 5月25日,中辐院社区联合物业开展雨季安全隐患整治,修剪危枝、修补漏房、疏通管道,在校园周边护学疏导,保障居民生活正常有序。

整治过程中,社区工作人员与物业人员重点修剪行道及楼栋旁长势杂乱、遇大风易折断坠落的树枝,消除雨天断枝伤人砸物隐患;针对老旧楼栋楼顶破损、墙面缝隙渗水问题,统一进行楼顶水泥铺设、墙体缝隙修补作业,从源头解决房屋漏雨问题。针对居民反映老旧井水管道淤堵问题,现场勘测后,实施整体重新铺设改造,彻底解决排水不畅问题。此外,收到居民反映地下室渗水问题后,社区工作人员赶赴现场实地查看漏水点位,联合物业制定修缮方案,开展防水堵漏施工,消除地下室积水隐患。

## 雨中巡查护安全

本报讯(记者 周利芳 文/摄) 5月25日,小店区多个社区开展雨天防汛排查,社区工作人员深入辖区老旧房屋、低洼院落等重点区域,处置多处安全隐患,为居民营造安全的雨天出行环境。

长治路二社区组织人员在易积水点位堆放沙袋,防止路面积水影响居民出行。平阳路一社区重点排查老旧房屋、低洼院

落及地下车库,对发现的问题现场记录并协调处理。东岗路一社区开展拉网式排查,社区工作人员查看小区围墙周边、低洼地段及独居老人住所,确保不留死角。

巡查中,社区工作人员冒雨作业,及时疏通排水口,清理堵塞物。针对辖区独居老人,工作人员还上门检查房屋安全,提醒老人注意防滑防潮。



东岗路一社区工作人员排查现场

## 冒雨遮盖漏水房

本报讯(记者 郭晓华) 5月25日,青年路一社区网格员在巡查中接到青年东街北巷三号院居民反映,一处老旧平房屋顶破损漏水影响居住。网格员冒雨协助居民给房顶铺雨布、堵漏点,及时为居民解决难题。

当日上午,社区网格员接到居民求助后,立即随居民前往现场核实情况。网格员冒雨架起扶梯登上屋顶,与居民分工协作展开应急处置。两人相互配合,铺开并拉紧

防雨塑料布,遮盖漏水破损处,仔细压实边缘,封堵渗水区域,有效阻断雨水持续渗入。

经过紧张作业,房顶漏水问题得到有效控制。居民对社区高效、贴心的服务连连道谢。社区负责人表示,下一步,社区将持续绷紧防汛安全这根弦,增加对老旧院落、平房片区的巡查频次,全面排查屋顶漏雨、道路排水不畅等问题,靠前处置各类隐患,筑牢基层防汛安全防线。



## 规整裸露充电线

本报讯(记者 韩睿)富力城社区网格员在雨天开展常态化安全巡查,及时发现辖区电动车车棚内电线裸露的重大隐患,快速对接物业完成维修整改,有效规避了漏电、触电安全事故,筑牢居民安全防线。

5月25日迎来降雨天气,雨天潮湿的环境加大了用电安全风险。网格员张雪梅巡查至晋安东街7号院A区19号楼前电动车车棚时发现,车棚内充电主机电线裸露在外,而从车棚顶部缝隙中掉落的水极易浸湿裸露线路,引发漏电、触电、短路起火等安全事故,对充电的居民和电动车安全造成威胁。网格员迅速联系小区物业部门,告知隐患位置、具体问题及潜在危害,督促安排人员立即整改。物业迅速响应,指派专业维修人员来到现场,对外露的电线进行规整、绝缘包裹等规范处理,彻底整改线路裸露问题。

社区主任秦瑞表示,雨天是安全事故高发时段,社区持续聚焦电动车充电、线路老化、户外设施破损等重点领域,加大巡查频次,快速发现、快速处置隐患,做到防患于未然。